

Estonsk medelst fartyg
751208

Ed. 14

Mitteltags A154

29 november 1995

ESTONIA

Bord Originalband Estonia

- 1 RW/SEMI 1/EST/D/001 001 2/12/94 DECK No 8
09:04 - 12:00
Undersökning av däck 8 exterlört samt gymnastik rum och hytter på däck 8.
- 2 RW/SEMI 1/EST/D/002 001 2/12/94 DECK No 7
12:02 - 14:40
Undersökning av hytter och trapphall på däck 7. Undersökning av ventilerna på däck 6, samt Danssalongen på däck 6. X
- 3 RW/SEMI 1/EST/D/003 002 2/12/94 DECK No 6+5
15:00 - 17:45
Fortsatt undersökning av Danssalongen på däck 6 samt trapphallen. Undersökning av hytter på däck 6. Undersökning av däck 5 från utsidan. Fönster slås sönder till hytt på däck 5. X
- 4 RW/SEMI 1/EST/D/003 002 2/12/94 DECK No 5
18:03 - 20:36
Undersökning av Butiker på däck 5 samt en cafeteria och korridorer.
- 5 RW/SEMI 1/EST/D/005 003 2/12/94 DECK No 4
20:34 - 23:42
Undersökning genom fönster på däck 4 och 5, samt av hytter och trapphall på däck 4.
- 6 RW/SEMI 1/EST/D/006 003 2/12/94 DECK No 4
23:42 - 02:05
Undersökning av hytter och datarum på däck 4. Förberedelse att gå in på däck 4 genom ett hyttfönster.
- 7 RW/SEMI 1/EST/D/007 004 3/12/94 DECK No 4
02:10 - 05:11
Arbetsbilder att skära upp större håll till hytter samt att täck ventiler där fönstren blivit krossade av dykarna. X

- 8 RW/SEMI 1/EST/D/008 004 3/12/94 DECK No 4
05:17 - 08:04
Dykare går in genom hytt på däck 4. Undersökning i korridorren.
Undersökning av däck 4 och 5 genom hyttfönster. Övertäckning av
hålet på däck 4.
- 9 RW/SEMI 1/EST/D/009 005 3/12/94 DECK No 1
07:54 - 10:52
Upptagning av hål för att gå in på däck 1. X
- 10 RW/SEMI 1/EST/D/010 005 3/12/94 DECK No 1
10:52 - 13:33
Fortsatt upptagning av hål för att gå in på däck 1. Dyckarna går in på
däck 1, undersökning av hytter och korridor. X
- 11 RW/SEMI 1/EST/D/011 006 3/12/94 DECK No 1
14:07 - 17:07
Undersökning av hytter på däck 1, samt spiraltrappa. X
- 12 RW/SEMI 1/EST/D/012 006 3/12/94 DECK No 1
17:07 - 19:24
Undersökning av hytter och korridor på däck 1. X
- 13 RW/SEMI 1/EST/D/016 008 4/12/94 DECK No 5
04:48 - 07:00
Undersökning av hytter på däck 5 samt trappa.
- 14 RW/SEMI 1/EST/D/017 009 4/12/94 DECK No 6
13:43 - 16:45
X Undersökning av hytter genom fönster på däck 6, samt inbrytning till
hytt genom fönster. Undersökning av bryggan exteriört. X *check*
- 15 RW/SEMI 1/EST/D/⁰¹⁸~~019~~⁰⁰⁹ 010 4/12/94 DECK No 5+6
16:45 - 19:12
Undersökning av hytter och korridor på däck 5 och 6
- 16 RW/SEMI 1/EST/D/019 010 4/12/94 DECK No 6
19:45 - 21:27
Fönster krossas på däck 6 för undersökning av trapphall och lounge.
- X 17 RW/SEMI 1/EST/D/001 003 2-4/12/94 Row Mudline Survey
Undersökning av fartyget, exteriört, med hjälp av sk "sjöuggla". *check*